

Załącznik nr 2

KARTA MONITOROWANIA JAKOŚCI WODY
BASENOWEJ ----- **JACUZZI** (właściwe zakreślić)

Raport Techniczny z dnia ..02/01.. 2018 r.

1. Bieżąca obserwacja wody i podjęte działania

Godzina obserwacji	Przejrzystość wody	Widoczne zanieczyszczenia	Spostrzeżenia mające wpływ na zanieczyszczenie wody/podjęte działania naprawcze	Imię i Nazwisko pracownika dokonującego bieżącej obserwacji
6 ⁰⁰	dobrze	brak	-	Grzegorz Kopniak

2. Wyłączenie z użytkowania zanieczyszczonej niecki

Godzina wyłączenia	Imię i Nazwisko pracownika wyłączającego z użytkowania	Przyczyna wyłączenia z użytkowania

3. Poinformowanie pismem PPIS o wyłączeniu z użytkowania planowanych działaniach, terminie wykonania

Godzina powiadomienia	Imię i Nazwisko pracownika zgłaszającego	Uwagi

4. Nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody

Rejestr pomiarów	POMIAR Z NIECKI				POMIAR Z RECYRKULACJI			
	6 ¹⁵	10 ¹⁵	14 ¹⁵	18 ¹⁵	6 ¹⁵	10 ¹⁵	14 ¹⁵	18 ¹⁵
Godzina rejestracji								
Ph wody	6,84				6,75			
REDOX	562				701			
Stężenie chloru wolnego DPD1	0,20				0,21			
Stężenie chloru całkowitego DPD3	0,28	X	X	X	0,27	X	X	X
Stężenie chloru związanego DPD3-DPD1	0,08	X	X	X	0,06	X	X	X
Temperatura	28,4				28,3			
Imię i nazwisko pracownika wykonującego pomiary	Wpni Grzegorz				Wpni Grzegorz			

5. Badanie jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PPIS oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mającej wpływ na pogorszenie się wody, awaria, przerwa eksploatacyjna, przekazanie wyniku do PPIS /3 dni/

Godzina pobrania próbek	Imię i nazwisko pobierającego próbki	Wynik badania ujemny/dodatni	Uwagi/podjęte działania